

お得意先様各位

2026年1月31日

平素は、ご愛顧を賜りありがとうございます。

2026年 DANNOカタログ(冊子版・デジタル版)におきまして、一部に誤りがございましたのでつきましては、下記の通り カタログ内容を訂正させていただきます。

お手数をお掛けしますが、お手元のカタログを訂正いただきますよう お願い申し上げます。
ご迷惑をお掛けしましたこと 深くお詫び申し上げます。

掲載ページ	訂正内容	開示日
P7	レーキ(ラワン・ヒノキ)、取替板(ラワン・ヒノキ)のサイズ	2026年1月31日

誤(現カタログ掲載)

品番	商品名	歯部:幅×高さ×厚み
D3060	レーキ50(ラワン)	50 × 8.6 × 2.1cm
D3061	レーキ60(ラワン)	60 × 8.6 × 2.1cm
D3062	レーキ70(ラワン)	70 × 8.6 × 2.1cm
D3063	レーキ90(ラワン)	90 × 8.6 × 2.1cm

品番	商品名	歯部:幅×高さ×厚み
D3139	レーキ50(ヒノキ)	52 × 10 × 2.1cm
D3140	レーキ60(ヒノキ)	62 × 10 × 2.1cm
D3141	レーキ70(ヒノキ)	72 × 10 × 2.1cm
D3142	レーキ90(ヒノキ)	92 × 10 × 2.1cm

品番	商品名	幅×高さ×厚み
D3135	レーキ取替板W50(ラワン)	52 × 10 × 2.1cm
D3136	レーキ取替板W60(ラワン)	62 × 10 × 2.1cm
D3137	レーキ取替板W70(ラワン)	72 × 10 × 2.1cm
D3138	レーキ取替板W90(ラワン)	92 × 10 × 2.1cm

品番	商品名	幅×高さ×厚み
D3131	レーキ取替板W50(ヒノキ)	50 × 8.6 × 2.1cm
D3132	レーキ取替板W60(ヒノキ)	60 × 8.6 × 2.1cm
D3133	レーキ取替板W70(ヒノキ)	70 × 8.6 × 2.1cm
D3134	レーキ取替板W90(ヒノキ)	90 × 8.6 × 2.1cm

正(訂正分)

品番	商品名	歯部:幅×高さ×厚み
D3060	レーキ50(ラワン)	50 × 10 × 2.1cm
D3061	レーキ60(ラワン)	60 × 10 × 2.1cm
D3062	レーキ70(ラワン)	70 × 10 × 2.1cm
D3063	レーキ90(ラワン)	90 × 10 × 2.1cm

品番	商品名	歯部:幅×高さ×厚み
D3139	レーキ50(ヒノキ)	50 × 8.5 × 2.1cm
D3140	レーキ60(ヒノキ)	60 × 8.5 × 2.1cm
D3141	レーキ70(ヒノキ)	70 × 8.5 × 2.1cm
D3142	レーキ90(ヒノキ)	90 × 8.5 × 2.1cm

品番	商品名	幅×高さ×厚み
D3135	レーキ取替板W50(ラワン)	50 × 10 × 2.1cm
D3136	レーキ取替板W60(ラワン)	60 × 10 × 2.1cm
D3137	レーキ取替板W70(ラワン)	70 × 10 × 2.1cm
D3138	レーキ取替板W90(ラワン)	90 × 10 × 2.1cm

品番	商品名	幅×高さ×厚み
D3131	レーキ取替板W50(ヒノキ)	50 × 8.5 × 2.1cm
D3132	レーキ取替板W60(ヒノキ)	60 × 8.5 × 2.1cm
D3133	レーキ取替板W70(ヒノキ)	70 × 8.5 × 2.1cm
D3134	レーキ取替板W90(ヒノキ)	90 × 8.5 × 2.1cm

お客様お問合わせ先
株式会社 淡野製作所
東大阪市宝持1-4-21
TEL 06-6721-1379
営業推進チーム